



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Sellador de exteriores avanzado de DAP® que cumple con las normas de compuestos orgánicos volátiles (COV) para canaletas y tapajuntas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sellador de exteriores avanzado que cumple con las normas de compuestos orgánicos volátiles (COV) para canaletas y tapajuntas de DAP® proporciona un excelente desempeño en aluminio, acero, superficies galvanizadas, PVC, concreto, madera, superficies pintadas, y muchos otros sustratos de construcción. Forma un sello flexible, hermético contra el agua e impermeable que soporta hasta +/-25% del movimiento total en las uniones. Se puede aplicar durante el clima húmedo y las bajas temperaturas. Se puede pintar y virtualmente no tiene compuestos orgánicos volátiles (COV) (menos de 1%). Poco olor. Cumple con la norma C920 de la ASTM, Clase 25 Uso en exteriores.



EMPAQUE	COLOR	UPC
10.1 onzas líquidas (300 mL)	Blanco	7079801801
10.1 onzas líquidas (300 mL)	Gris medio	7079801835
9 onzas líquidas (266 mL)	Cristalino	7079800765

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Cumple con la norma C920 de la ASTM, Clase 25
- Listo para pintar y para exposición a la lluvia en 30 minutos
- Uso en temperaturas extremas: -18° C a 60° C (0° F a 140° F)
- Sello 100% impermeable y resistente a la intemperie
- No se encoge ni se agrieta
- Poco olor y cumple con las normas de compuestos orgánicos volátiles (COV)
- Garantía de por vida



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

USOS SUGERIDOS

IDEAL PARA CALAFATEAR Y SELLAR:

- Canaletas
- Bajantes
- Juntas a solape
- Tapajuntas
- Respiraderos de tejado
- Tuberías
- Conductos
- Tragaluces
- Tejados corrugados
- Paneles de revestimiento de aluminio y vinilo
- Juntas de metal
- Chimeneas

SE ADHIERE A:

- Madera – pintada y sin pintar
- Vinilo
- La mayoría de los plásticos, materiales a base de caucho y PVC
- Aluminio
- La mayoría de los metales
- Fibrocemento
- Concreto
- Mortero
- Ladrillo
- Piedra
- Vidrio
- Fibra de vidrio
- Estuco
- La mayoría de los materiales comunes de construcción

PARA MEJORES RESULTADOS

- Rango de temperatura de aplicación entre -18° C a 60° C (0° F a 140° F)
- El ancho de la junta no debe exceder de 1.3 cm (½ pulg.) Si la profundidad de la junta excede de 1.3 cm (½ pulg.), utilice una varilla de respaldo de espuma.
- No se recomienda para uso continuo bajo el agua, superficies de alta temperatura ni defectos de la superficie.
- Ciertos sustratos porosos, tales como el concreto, pueden requerir de imprimación para mejor adhesión.
- Almacene a menos de 27° C (80° F) en un lugar seco para óptima vida útil.

APLICACIÓN

Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, seca, estructuralmente sólida y libre de masilla vieja, suciedad, polvo y otros materiales extraños.

Aplicación del producto

1. Recorte la boquilla a un ángulo de 45° al tamaño de cordón deseado.
2. Perfore el sello interior de aluminio.
3. Coloque el cartucho en la pistola para calafatear.
4. Aplique sellador a las juntas o uniones.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

5. Para sellar las juntas a solape de las canaletas: aplique el sellador a lo largo del borde interno de todas las juntas y alrededor de los remaches y/o los tornillos. Cuando no se usen remaches y/o tornillos en las juntas a solape, aplique el sellador a 10.2 cm (4 pulg.) entre las superficies superpuestas para garantizar el contacto completo entre ambas superficies. Aplique cantidades generosas en todos las tapas terminales y juntas deslizantes antes de utilizar remaches y/o tornillos.
6. Si es necesario, trabaje o alise el cordón del sellador con un implemento de acabado antes de que el sellador forme una película.
7. Deje que el sellador cure al menos 30 hora antes de exponerlo al agua. La superficie del sellador puede que aún esté pegajosa. El sellador queda completamente curado en 24 horas.
8. Limpie el exceso de sellador no curado de la superficie y los implementos con alcoholes minerales. Raspe o corte el exceso de sellador curado. No utilice alcoholes minerales para limpiar las manos o la piel. Lávese las manos o la piel con agua y jabón.
9. Se puede pintar en 30 minutos, dependiendo de la temperatura y la humedad. Utilice solo recubrimiento de látex acrílico de alta calidad. Utilice una pintura base acrílica antes de aplicar pinturas a base de aceite.
10. Vuelva a sellar el cartucho para guardarlo y reutilizarlo.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Propiedades físicas típicas cuando el sellador no está curado	
Apariencia/Consistencia	Pasta que se puede aplicar con pistola y no se pandea
Base de polímero	Polímero híbrido avanzado
Material de relleno	Carbonato de calcio
Volátil	No es aplicable
Porcentaje de sólidos por peso	>99%
Densidad (lb por galón estadounidense)	12.8
Olor	Muy suave
Punto de ignición	>>100° C (212° F)
Estabilidad a la congelación/ descongelación (norma C1183 de la ASTM)	No se congelará
Vida útil en el contenedor	12 meses
Cubrimiento	17 m (55 pies) lineales con un cordón de 4.7 mm (3/16 pulg.) de diámetro.
Propiedades de la aplicación típica	
Rango de temperatura para la aplicación	-18° C a 60° C (0° F a 140° F)
Tiempo para trabajarlo con implemento	30 minutos
Tiempo de secado/sin adherencia al tacto	2 horas
Tiempo de curado completo	24 horas
Tiempo para volver a utilizar el servicio	30 minutos
Pandeo vertical (norma D2202 de la ASTM)	1.27 mm (0.05 pulg.)



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Propiedades de rendimiento típicas cuando está curado

Rango de temperatura de servicio	-54° C a 88° C (-65° F a 190° F)
Listo para exponer al agua en	30 minutos
Tiempo de espera para ser pintado	30 minutos
Resistente a los hongos	El sellador curado es resistente al moho y a los hongos
Movimiento dinámico de la junta (norma C719 de la ASTM)	+/-25%

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Retire el exceso de sellador no curado de las superficies y los implementos con alcoholes minerales. El exceso de sellador curado se debe cortar o raspar. No utilice alcoholes minerales para limpiar las manos o la piel. Lávese las manos o la piel con agua y jabón. Almacene a temperatura inferior a 27° C (80° F) en un sitio seco.

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto o la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para la información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad (SDS) visitando nuestro sitio web en dap.com o llamando al 888-DAP-TIPS.

GARANTÍA

GARANTÍA DE POR VIDA: DAP garantiza este producto para fines de sellado durante la vida útil de su hogar, cuando se usa según las instrucciones, dentro de un año de la compra. Llame al (888) DAP-TIPS con su recibo de venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. DAP no se hace responsable por daños incidentales o resultantes.

IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al 888-DAP-TIPS o visite dap.com y haga clic en "Ask the Expert"

Información para pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Número de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.

3/3/2019