



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

PEGAMENTO Y MASILLA PARA MADERA 2 EN 1 WELDWOOD® de DAP®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El pegamento y masilla para madera 2 en 1 Weldwood® de DAP® es un pegamento para madera y masilla de relleno de alta calidad a base de látex que no gotea ni se deforma y proporciona una fuerte unión permanente. Este adhesivo es ideal para proyectos de encajar fácil y convenientemente, ebanistería, molduras y diversas tareas de carpintería. Este adhesivo es ideal para rellenar huecos y se puede lijar, pintar o teñir para lograr un acabado profesional. El pegamento y masilla para madera 2 en 1 Weldwood de DAP se puede usar tanto en interiores como en exteriores una vez sellado y se limpia fácilmente con agua.



EMPAQUE	COLOR	UPC
5 FL OZ (133.1 ML)	Natural	7079800484

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Adhesión permanente de alta resistencia hasta más de 900 PSI
- Rellena huecos de hasta 3 mm y resiste el agrietamiento
- Fórmula a base de látex que no se deforma ni gotea
- Limpieza fácil con agua
- Tiempo de sujeción de 30 minutos
- Tiempo de curado de 24 horas
- Se puede tinter y pintar
- Uso en interior/exterior

USOS SUGERIDOS

Para uso profesional o del consumidor:

- Cantos de inglete desiguales
- Manualidades con madera
- Fabricación de gabinetes
- Actividades de pasatiempos y manualidades
- Muebles
- Fabricación de madera
- Cajas de encajar fácil y convenientemente
- Pequeñas piezas de adorno
- Reparaciones de madera con ranuras
- Unión de bordes y muchos otros usos donde se requiera una unión duradera de alta resistencia.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

APLICACIÓN

ANTES DE LA APLICACIÓN:

- Todas las superficies a adherir deben estar limpias, secas, en buenas condiciones y libres de todo material ajeno.
- Aplique a temperaturas superiores a 60° F (15° C) e inferiores a 90° F (32°C).
- La mayoría de las maderas no requieren un tratamiento preliminar especial; sin embargo, la unión más eficaz se desarrolla cuando la madera se ha revestido justo antes de aplicar el pegamento.
- El contenido de humedad debería estar entre 8% y 12%

ENSAMBLAJE:

1. Extienda el pegamento uniformemente sobre las superficies y ensamble en 5 minutos.
2. Sujete con abrazadera o peso durante un mínimo de 30 minutos.
3. Deje secar durante un mínimo de 24 horas antes de lijar y manipular.
4. Vuelva a sellar la tapa después de cada uso. Almacene en un sitio fresco y seco, alejado del calor o del frío extremos.

RECOMENDACIONES:

1. Si va a tinter, haga la prueba del pegamento y relleno de madera con el tinte deseado en un trozo de madera para desechar antes de rellenar para garantizar el color del tinte deseado.
2. Para juntas irregulares y gruesas, aplique capas finas para rellenar según sea necesario. Deje que el pegamento para madera seque antes de aplicar la siguiente capa.
3. Deje secar el pegamento para madera antes de lijar: dependiendo de la temperatura y la humedad, aproximadamente 24 horas para rellenos de hasta 1/8" (3 mm). Lije con papel de lija mediano.
4. Se puede pintar de inmediato después de lijar con pintura a base de látex o después de 12 horas si usa pintura a base de aceite.
5. Las aplicaciones en exteriores y las aplicaciones sometidas a la exposición de agua deben estar selladas con una capa impermeable antes de exponer a la humedad.
6. Si lo desea, se puede usar calor para acelerar el proceso de secado. Es aceptable el uso de cámaras de secado, lámparas de calor, rodillos de presión caliente, cuartos de calor o cualquier método adecuado para impartir calor al ensamble. Si usa calor, el ensamble se debe sostener bajo presión hasta que esté suficientemente enfriado para conservar la unión.

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Limpie el exceso de pegamento húmedo y relleno para madera de la superficie y los implementos con un paño mojado antes de que seque el material. El pegamento y relleno para madera seco se debe lijar o raspar. Vuelva a sellar la tapa después de cada uso. Almacene en un sitio fresco y seco, alejado del calor o del frío extremos.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Base del adhesivo:	Látex
Consistencia	Pasta indeformable
Color	Natural
Punto de ignición	>212° F (>100° C)
Peso/Galón	8.9
Olor	Poco olor
Temperatura de aplicación	60° F a 90° F (15° C a 32° C)
Tiempo en el campo	30 minutos
Tiempo de curado	24 horas
Estabilidad a la congelación/descongelación	Sí
Vida útil en el contenedor	1 años

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta y la Hoja de Datos de Seguridad (Safety Data Sheet, SDS) del producto para ver la información de salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad (SDS) visitando nuestro sitio web en dap.com o llamando al **888-DAP-TIPS**.

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

Los términos de la garantía están disponibles en dap.com/warranty. Llame al (888)-DAP-TIPS para obtener una copia escrita gratis.

IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Fabricante: DAP Global Inc., 2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al 888-DAP-TIPS o visite dap.com y pulse en "Ask the Expert"

Información para pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Número de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.